

Programme d'optimisation des chantiers longs trous - Mine Éléonore



Plan de présentation




- Introduction
- Méthodologie et analyses
- Programme d'optimisation forage et dynamitage
- Conclusion



Newmont








Description générale

- Située dans la région de la Baie-James
- Accessible par la route
- Mine d'or souterraine
- Sous le réservoir Opinaca
- Plus de 1000 travailleurs
- Rotation 14/14
- Vie de mine estimée : 2029





Historique

- Gisement découvert par Virginia Gold Mines
- Achat par Goldcorp en 2006
- Investissement de plus de 2G\$
- Début de la construction en 2011
- Début de la production en 2015
- Fusion entre Goldcorp & Newmont en 2019



Opération souterraine

Production: 280 000 onces

Tonnage journalier : 6000t

7 horizons de minage


140 chantiers miné par année

Deux puits et une rampe

Réserves jusqu'au 1430

Soutirage téléopéré de la surface

Détonateurs sans fil (WebGen)





Vue isométrique / Vue de côté



Méthode de minage

- Longitudinale (80%)
- Transversale (10%)
- Ascendant (Upper) (5%)
- Sidedrill (5%)





5 foreuses de production

- 4 X Simba M6
- 1 X Sandvik DU412i

Conditions géotechniques




Résistance du massif rocheux par horizon

H1/H5 (Surface à 1000m): +/- 160mpa

H6/H7 (1000m et +): +/- 100mpa

Contraintes induites par le minage

≥ 100 mpa



Des niveaux de contraintes similaires sont poussés en avant des fronts de minage (pas de concentration)





Problèmes de dilution bas de mine (Horizons 6 & 7)



Contraintes induites par le minage des chantiers plus grande que la résistance du roc

Temps d'ouverture des chantiers (Soutirage en téléopération)







Problèmes de récupération



Perte de récupération dans les extrémités des chantiers (Tablettes)





Tentatives d'amélioration



- Tubage 3po éponte supérieure
- Positionnement de l'ouverture primaire (RB) et des galeries
- Diminution longueur des chantiers (rayon hydraulique)
- Minerai laissé en chantier entre les tirs
- Utilisation des détonateurs sans fil WebGen (Orica)
- Implantation de l'émulsion gazée
- Construction des zones de chargement téléopéré
- Audit externe et support d'Evomine



Newmont




Méthodologie & Analyses





1. Caractérisation sismique


	Compilation de sautages	Tir complet (PPV _{max} /charge)	Acceléromètre (Éponte supérieure)	Délai #1 & #2	Tir complet (PPV _{max} /sismo)		Tir complet + trous individuels(4)
	2015-2017	650-5050-251 <i>(2017)</i>		1160-6020-505 <i>(2024)</i>			
K	400.64	1250.30	334.69	7443.80	1315.00	305.90	699.80
α	0.94	1.14	1.43	2.60	2.20	1.10	1.50
R ²	0.34	0.30	0.24	0.97	0.95	0.62	0.71







2. <u>Endommagement</u> du roc









3. <u>Analyse de stabilité des</u>

<u>épontes</u>









4. Modélisation de contraintes S1(N063°) Nord Chantier N131° S3 (N153°)

Newmont... **evomine**

Programme d'Optimisation F&D

Obj. #1 | Dilution - Récupération






Émulsion gazée

- Pré-sensibilisée @ 1.25g/cc
- ρ_{finale} = 1.00g/cc





Obj. #1 | Dilution - Récupération






Chantier transversal

Tir adouci;

Verticalisation des épontes;

Remblayage galerie inférieure;

Forage Aligné.




Obj. #1 | Dilution - Récupération





Chantier longitudinal

- Diminution du taux de chargement;
- Charge réduite aux épontes;
- Tir adouci modifié;
- Pré-découpage; (essais en cours)
- Forage aligné;
 (essais en cours)



Obj. #2 | Productivité - Bas de mine






Chantier ascendant

Nouveau patron de monterie;

Augmentation du vide (« cut »);

Séquence de tir ralentie;

Éventail vers la monterie;





Obj. #2 | Productivité - Bas de mine





Chantier "sidedrill"





Newmont ★ evomine


Conclusion

Conclusion





Réconciliation chantiers longs trous (2022-2024)



Conclusion





- Structure et standardisation;
- Simplicité et efficacité;
- Standardisation.

